

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7





FIG. 8


FIG. 9


FIG. 10


FIG. 11

FIG. 12





FIG. 13

FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19

		INVERSION MECHANISM	IMAGE FORMING MECHANISM	LEADING END/GUIDE RESISTANCE
EN100	n	100	220	60
	α	4.0	4.8	6.0
SPRINGHILL	n	80	180	48
	α	4.0	4.8	6.0

FIG. 20





FIG. 21


FIG. 22

FIG. 23